


NAUTILUS


NAUTILUS_v1.M

1°




- ES Cortar los extremos dejando 1-2mm de espacio entre la pared del molde y el cable.
- EN Cut the ends of the mould leaving 1-2 mm between the mould and the cable.
- FR Couper les extrémités du moule en laissant 1-2 mm entre le moule et le câble.
- PT Cortar os extremos deixando 1-2mm de espaço entre a parede da forma e do cabo.
- GR Κόψτε τα άκρα του καλουπιού αφήνοντας 1-2mm κενό μεταξύ των τοιχώματων και του καλώδιου.

2°




- ES Introducir el cable unos 40mm aproximadamente.
- EN Insérez le câble d'environ 40 mm.
- FR Introducir el cable unos 40mm aproximadamente.
- PT Introduzir o cabo uns 40mm aproximadamente.
- GR Εισάγετε το καλώδιο περίπου 40mm.

3°




- ES Limpiar el cable y lijarlo para conseguir una mejor adherencia.
- EN Clean the cable and grind it with sandpaper for better adherence.
- FR Nettoyez le câble et le moule avec du papier de verre pour une meilleure adhérence.
- PT Limpar o cabo e lixar para conseguir uma melhor aderência.
- GR Καθαρίστε καλά το καλώδιο και τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο ώστε να επιτύχετε καλύτερη πρόσφυση.

4°




- ES Unir los cables con cinta aislante.
- EN Join the cables with the adhesive tape.
- FR Joignez-vous aux câbles avec du ruban adhésif.
- PT Unir os cabos com fita isolante.
- GR Ενώστε τα καλώδια με μονωτική ταινία.

5°



- ES Utilizar el separador para centrar los cables.
- EN Separate the cables using the spacing connectors.
- FR Séparer les câbles à l'aide des connecteurs d'espacement.
- PT Utilizar o separador para centrar os cabos.
- GR Χρησιμοποιήστε το διαχωριστή ώστε να κεντράρετε τα καλώδια.

6°




- ES Unir ambas partes del molde y poner cinta aislante.
- EN Join both parts of the mould and fit it together with adhesive tape.
- FR Rejoindre les deux parties du moule et le monter avec du ruban adhésif.
- PT Unir ambas as partes da forma e passar a fita isolante.
- GR Ενώστε τα δύο τμήματα του καλουπιού και ασφαλίστε με μονωτική ταινία.

NAUTILUS

NAUTILUS_v1.M

7°



± 20 °C

ES Mezclar la resina, rellenar el molde hasta 3mm por debajo del orificio superior y tapar.


EN Mix the resin and fill the mould (up to 3 mm below the filler tap). Place the cap.

FR Mélanger la résine et remplir le moule (jusqu'à 3 mm au-dessous du robinet de remplissage). Placez le capuchon.

PT Misturar a resina, encher a forma até 3mm por debaixo do orificio superior e tampar.

GR Αναμείξτε τη ρητίνη, γεμίστε το καλούπι έως και 3mm κάτω από την τάπα του καλουπιού και ασφαλίστε.

8°



ES Esperar 1 hora antes de conectar.

EN Wait one hour before plugging the cable.

FR Attendez une heure avant de brancher le câble.

PT Esperar 1 hora antes de conectar.

GR Περιμένετε τη ρητίνη να πήξει 1 ώρα πριν να συνδέσετε το καλώδιο.